

メーター復歸の手順



- 1 お使いのガス栓を閉めて
ガスを使用しないで下さい。
お湯も使用しないで下さい



- 2 点滅中のランプの左にある
黒のキャップを左に回しキャ
ップをはずし復歸ボタンを出
して下さい。



- 3 メーターガス栓が開いている
ことを確認して復歸ボタンを
奥までしっかり押して下さい。
表示ランプが点灯したら
すぐに手を離して下さい。



- 4 3分ほど待ち表示ランプの点
滅が消えれば使用できます。
キャップを閉めて下さい。
(点滅中はガス漏れを検査し
ているので、ご使用になると
再度遮断します。)